


Свойства			
Модель	Скребковая манжета		
Скорость скольжения тах.	4,0 m/s		
Температура min.	-30 °C		
Температура тах.	110 °C		
Рабочие среды	Минеральные масла		
Монтаж	скребковую манжету вдавить в приемный паз		
Материал	Скребковая манжета: Полиамид + MoS2		
Применение	Гидравлика		



Tolera	anz / To	lerance	9
d	D	L	С
h11	+0,20	+0,25 0	+0,10 0



Описание

простой монтаж.

Простое решение.

высокая стойкость к истиранию

Изделие				
Наименование	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
NW 500	12,70	22,22	4,4	20,62
NW 16	16,00	26,00	4,5	24,50
NW 750	19,05	31,75	6,0	30,15
NW 20	20,00	33,00	6,0	31,50
NW 875	22,22	34,92	6,0	33,32
NW 25	25,00	38,00	6,0	36,50
NW 1000	25,40	38,10	6,0	36,50
NW 1125	28,57	41,27	6,0	99,70
NW 1250	31,80	44,45	6,0	72,29
NW 1500	38,10	50,80	6,0	49,20
NW 1750	44,45	57,15	6,0	52,37
NW 50	50,00	63,00	6,0	61,50
NW 2000	50,80	63,50	6,0	61,90
NW 2500	63,50	76,20	6,0	74,60
NW 2750	69,85	82,55	6,0	80,65
NW 70	70,00	83,00	6,0	81,50
NW 3000	76,20	88,90	6,0	87,30