


K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

HANSA**FLEX**

Свойства

Применение	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Рабочие среды	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Область температур	0 - 50 °C
Выходной сигнал	1 to 5 analogous to V
Гистерезис	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
Длина кабеля	3 m
Степень защиты	IP 40



Указание

Прочие данные только по запросу.

Описание

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Изделие

Наименование	Соединение	H (мм)	L (мм)	Диапазон измерений	Напряжение
K-07 45 01 56	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC