


## Vlastnosti

Oblasť použitia Prístroje pre vysokotlakové čistenie

Teplota min. -50 °C

Teplota max. 135 °C

Materiál Guma



## Popis

Zabraňuje zalomeniu hadice za uchytením.

## Výrobok

Označenie	DN*	Clo	Vnútorný Ø (mm)	Dĺžka (mm)	Farba
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	čierna
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	čierna
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	modrá
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	žltá
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	sivá
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	oranžová
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	červená
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	čierna
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	modrá
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	žltá
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	sivá
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	oranžová
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	červená
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	modrá
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	sivá

DN = menovitý priemer, menovitá šírka