

# GMM 100

Manometer s glycerínovou náplňou

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |   |
|-----------------|---|
| Konštrukcia     | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Prípojka 1      | Vonkajší závit BSP, valcový                       |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s čapom                        |
| Prípojka        | dole  |
| Norma           | EN 837-1  |
| Ťmenie          | v dôsledku glycerínovej náplne                    |
| Rozsah teplôt   | max. média. +60 °C<br>Okolité -20 °C až +60 °C    |



## Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

| Označenie    | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka   |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| GMM 100-0.6  | 100                | 0...0,6         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1    | 100                | 0...1           | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1.6  | 100                | 0...1,6         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-2.5  | 100                | 0...2,5         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-4    | 100                | 0...4           | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-6    | 100                | 0...6           | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-10   | 100                | 0...10          | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-16   | 100                | 0...16          | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-25   | 100                | 0...25          | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-40   | 100                | 0...40          | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-60   | 100                | 0...60          | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-100  | 100                | 0...100         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-160  | 100                | 0...160         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-250  | 100                | 0...250         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-400  | 100                | 0...400         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-600  | 100                | 0...600         | 1,0            | G 1/2" -14 |
| GMM 100-1000 | 100                | 0...1000        | 1,0            | G 1/2" -14 |

## Príslušenstvo

GMM SCHUTZ Gumové ochranné veko pre manometre