

GMM 63 H

Manometer s glycerínovou náplňou

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|---|
| Konštrukcia | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s čapom |
| Prípojka | vzadu, centrická |
| Norma | EN 837-1 |
| Ťmenie | v dôsledku glycerínovej náplne |
| Rozsah teplôt | max. média. +60 °C Okolité -20 °C až +60 °C |



Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

Výrobok

| Označenie | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka |
|--------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| GMM 63-1 H | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-1.6 H | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-2.5 H | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-04 H | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-06 H | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-10 H | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-16 H | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-25 H | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-40 H | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-60 H | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-100 H | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-160 H | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-250 H | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-400 H | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GMM 63-600 H | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |