

GMM 80

Manometer s glycerínovou náplňou

HANSA FLEX

Vlastnosti

| | |
|-----------------|---|
| Konštrukcia | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Prípojka 1 | Vonkajší závit BSP, valcový |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s čapom |
| Prípojka | dole |
| Norma | EN 837-1 |
| Ťmenie | v dôsledku glycerínovej náplne |
| Rozsah teplôt | max. média. +60 °C Okolité -20 °C až +60 °C |



Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

Výrobok

| Označenie | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka |
|------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| GMM 80-1 | 80 | 0...1 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-1.6 | 80 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-2.5 | 80 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-4 | 80 | 0...4 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-6 | 80 | 0...6 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-10 | 80 | 0...10 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-16 | 80 | 0...16 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-25 | 80 | 0...25 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-40 | 80 | 0...40 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-60 | 80 | 0...60 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-100 | 80 | 0...100 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-160 | 80 | 0...160 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-250 | 80 | 0...250 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-400 | 80 | 0...400 | 1,6 | G 1/2" -14 |
| GMM 80-600 | 80 | 0...600 | 1,6 | G 1/2" -14 |