

# RVM 50

Podtlakový manometer bez glycerínovej náplne

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                 |  |
|-----------------|--|
| Konštrukcia     | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Prípojka 1      | Vonkajší závit BSP, valcový                          |
| Tvar tesnenia 1 | s plochým tesnením s čapom                           |
| Prípojka        | dole   |
| Norma           | EN 837-1   |
| Rozsah teplôt   | max. média. +60 °C<br>Okolité -20 °C až +60 °C       |



## Poznámka

Rozsah použitia pri kľudovom zaťažení: 3/4 x koncová hodnota stupnice.

Rozsah použitia pri striedavom zaťažení: 2/3 x koncová hodnota stupnice.

## Výrobok

| Označenie      | Menovitá veľkosť Ø | Rozsah stupnice | Akostná trieda | Prípojka   |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------|------------|
| RVM 50 -1 +0   | 50                 | -1...0          | 2,5            | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +0.6 | 50                 | -1...+0,6       | 2,5            | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +1.5 | 50                 | -1...+1,5       | 2,5            | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +3   | 50                 | -1...+3         | 2,5            | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +5   | 50                 | -1...+5         | 2,5            | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +9   | 50                 | -1...+9         | 2,5            | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +15  | 50                 | -1...+15        | 2,5            | G 1/4" -19 |