


# K-VTST 3 AB MS

Distributor pieces, brass, with 3 outlets

**HANSA FLEX**

## Vlastnosti

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Prípojka         | G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread, G 1 1/4 without sealing |
| Prevádzkový tlak | max. 10 bar                                                               |



## Poznámka

Ďalšie údaje na vyžiadanie.

## Popis

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

## Výrobok

| Označenie      | Prípojka výstup | Prípojka vstup | C (mm) | D (mm) |
|----------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| K- 07 40 40 55 | 3 x 1/2 male    | 2 x 3/4        | 50,0   | 160,0  |
| K- 07 40 40 56 | 3 x 1/2 female  | 2 x 3/4        | 50,0   | 160,0  |
| K- 07 40 40 57 | 3 x 1/2 male    | 2 x 1          | 50,0   | 163,0  |
| K- 07 40 40 58 | 3 x 1/2 female  | 2 x 1          | 50,0   | 163,0  |
| K- 07 40 40 59 | 3 x 1/2 male    | 2 x 1 1/4      | 60,0   | 197,0  |
| K- 07 40 40 60 | 3 x 1/2 female  | 2 x 1 1/4      | 60,0   | 197,0  |