

GMM 160

Manometer z glicerinskim polnjenjem

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|----------------------------|---|
| Način izdelave | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Priključek 1 | zunanj navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče s čepom |
| Priključek | spodaj |
| Standard | EN 837-1 |
| Dušenje | z glicerinskim polnjenjem |
| območje temperatur: | maks. medij +60 °C Okolice -20 °C do +60 °C |



Navodilo

Območje uporabe ob statični obremenitvi: 3/4 obsega skale.

Območje uporabe pri dinamični obremenitvi: 2/3 obsega skale.

Artikel

| Opis | Naz.velikost Ø | Območje skale | Kval.razred | Priključek |
|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| GMM 160-0.6 | 160 | 0...0,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-1 | 160 | 0...1 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-1.6 | 160 | 0...1,6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-2.5 | 160 | 0...2,5 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-4 | 160 | 0...4 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-6 | 160 | 0...6 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-10 | 160 | 0...10 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-16 | 160 | 0...16 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-25 | 160 | 0...25 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-40 | 160 | 0...40 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-60 | 160 | 0...60 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-100 | 160 | 0...100 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-160 | 160 | 0...160 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-250 | 160 | 0...250 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-400 | 160 | 0...400 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-600 | 160 | 0...600 | 1,0 | G 1/2" -14 |
| GMM 160-1000 | 160 | 0...1000 | 1,0 | G 1/2" -14 |