

RVM 63 H

Vakuumski manometer brez glicerinskega polnjenja

HANSA FLEX

Lastnosti

| | |
|---------------------|--|
| Način izdelave | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Priključek 1 | zunANJI navoj cilindrični BSP |
| Oblika tesnila 1 | plosko tesneče s čepom |
| Priključek | zadaj, centrično |
| Standard | EN 837-1 |
| območje temperatur: | maks. medij +60 °C Okolice -20 °C do +60 °C |



Navodilo

Območje uporabe ob statični obremenitvi: 3/4 obsega skale.

Območje uporabe pri dinamični obremenitvi: 2/3 obsega skale.

Artikel

| Opis | Naz.velikost Ø | Območje skale | Kval.razred | Priključek |
|------------------|----------------|---------------|-------------|------------|
| RVM 63 -1 +0 H | 63 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +0.6 H | 63 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +1.5 H | 63 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +3 H | 63 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +5 H | 63 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +9 H | 63 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +15 H | 63 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |