

# GVM 100 HFR

Vakuumski manometar sa glicerinskim punjenjem

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |   |
|--------------------|---|
| Konstrukcija       | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Pričvršćivanje     | Prednji prsten sa otvorima za pričvršćivanje      |
| Priključak 1       | BSP spoljni cilindrični navoj                     |
| Oblik zaptivke 1   | ravno zaptivanje sa rukavcem                      |
| Priključak         | pozadi, ekscentrično                              |
| Norma              | EN 837-1  |
| Prigušivanje       | pomoću glicerinskog punjenja                      |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C   |



## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv              | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| GVM 100 -0.6+0 HFR | 100                  | -0,6...0    | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+0 HFR   | 100                  | -1...0      | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+0.6 HFR | 100                  | -1...+0,6   | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+1.5 HFR | 100                  | -1...+1,5   | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+3 HFR   | 100                  | -1...+3     | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+5 HFR   | 100                  | -1...+5     | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+9 HFR   | 100                  | -1...+9     | 1,0             | G 1/2" -14 |
| GVM 100 -1+15 HFR  | 100                  | -1...+15    | 1,0             | G 1/2" -14 |