

# RVM 40 HFR

Vakuumski manometar bez glicerinskog punjenja

**HANSA FLEX**

## Osobine

|                    |  |
|--------------------|--|
| Konstrukcija       | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Pričvršćivanje     | Prednji prsten sa otvorima za pričvršćivanje         |
| Priključak 1       | BSP spoljni cilindrični navoj                        |
| Oblik zaptivke 1   | ravno zaptivanje sa rukavcem                         |
| Priključak         | pozadi, centrično                                    |
| Norma              | EN 837-1   |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C<br>Okoline -20 °C do +60 °C      |



## Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

## Artikal

| Naziv              | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RVM 40 -1 +0 HFR   | 40                   | -1...0      | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +0.6 HFR | 40                   | -1...+0,6   | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +1.5 HFR | 40                   | -1...+1,5   | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +3 HFR   | 40                   | -1...+3     | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +5 HFR   | 40                   | -1...+5     | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +9 HFR   | 40                   | -1...+9     | 2,5             | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +15 HFR  | 40                   | -1...+15    | 2,5             | G 1/4" -19 |