

RVM 40 HKR

Vakuumski manometar bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|--|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Pričvršćivanje | Stezni prsten |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje sa rukavcem |
| Priključak | pozadi, centrično |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|--------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RVM 40 -1 +0 HKR | 40 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +0.6 HKR | 40 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +1.5 HKR | 40 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +3 HKR | 40 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +5 HKR | 40 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +9 HKR | 40 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 40 -1 +15 HKR | 40 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |