

RVM 50 H

Vakuumski manometar bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Osobine

| | |
|--------------------|--|
| Konstrukcija | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Priključak 1 | BSP spoljni cilindrični navoj |
| Oblik zaptivke 1 | ravno zaptivanje bez rukavca |
| Priključak | pozadi, centrično |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperaturni opseg | medija maks. +60 °C Okoline -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje primene kod mirnog opterećenja: 3/4 x vrednost na skali.

Područje primene kod promenljivog opterećenja: 2/3 x vrednost na skali.

Artikal

| Naziv | Nominalna veličina Ø | Opseg skale | Klasa kvaliteta | Priključak |
|------------------|----------------------|-------------|-----------------|------------|
| RVM 50 -1 +0 H | 50 | -1...0 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +0.6 H | 50 | -1...+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +1.5 H | 50 | -1...+1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +3 H | 50 | -1...+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +5 H | 50 | -1...+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +9 H | 50 | -1...+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 50 -1 +15 H | 50 | -1...+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |