

RMM 100 H 1/4

未注入甘油的压力表

HANSA FLEX

属性

| | |
|--------|--|
| 结构类型 | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 带塞扁平密封 |
| 接口 | 后,偏心 |
| 标准 | EN 837-1 |
| 温度范围 | medium max. +60 °C Ambient -20 °C to +60 °C |



提示

静止负荷时应用范围: 3/4 x 刻度盘终端读数。

交变负荷时应用范围: 2/3 x 刻度盘终端读数。

货品

| 名称 | 额定大小 Ø | 刻度范围 | 质量等级 | 接口 |
|-------------------|--------|---------|------|------------|
| RMM 100-0.6 H 1/4 | 100 | 0...0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-1 H 1/4 | 100 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-1.6 H 1/4 | 100 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-2.5 H 1/4 | 100 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-4 H 1/4 | 100 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-6 H 1/4 | 100 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-10 H 1/4 | 100 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-16 H 1/4 | 100 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-25 H 1/4 | 100 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-40 H 1/4 | 100 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-60 H 1/4 | 100 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-100 H 1/4 | 100 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-160 H 1/4 | 100 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-250 H 1/4 | 100 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-315 H 1/4 | 100 | 0...315 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| RMM 100-400 H 1/4 | 100 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |