


属性

| | |
|------|------------------|
| 工作压力 | 0 - 10 bar |
| 温度范围 | -10 °C to +60 °C |



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

| 名称 | 螺纹 | L1 (mm) | SW |
|---------------|-------|------------|-------|
| K-07 40 33 45 | G 1/8 | 27,0 | 14 mm |
| K-07 40 33 46 | G 1/4 | 29,0 | 17 mm |