

属性

工作压力	0 - 10 bar
温度范围	-10 °C to +60 °C



提示

其它数据应客户要求提供。

货品

名称	螺纹	用于软管	L1 (mm)	SW
K-07 40 33 50	M 10 x 1	6 mm / 4 mm	13,0	12 mm
K-07 40 33 51	M 12 x 1	8 mm / 6 mm	13,0	14 mm
K-07 40 33 52	M 16 x 1	12 mm / 9 mm	14,0	19 mm
K-07 40 33 53	M 14 x 1	10 mm / 8 mm	13,0	17 mm