


# G HN IN VA

## Свързващ накрайник

### Свойства

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Съединение 1          | външна резба NPT   |
| Форма на уплътнение 1 | уплътняващ резбата |
| Съединение 2          | вътрешна резба NPT |
| Форма на уплътнение 2 | уплътняващ резбата |
| Конструкция           | свързващ накрайник |
| Модификация           | права              |
| Материал              | благородна стомана |



### Артикул

| Обозначение      | G1           | G2           | SW<br>(mm) |
|------------------|--------------|--------------|------------|
| G HN 02 IN VA    | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 16         |
| G HN 02 IN 04 VA | 1/8" -27 NPT | 1/4" -18 NPT | 19         |
| G HN 02 IN 08 VA | 1/8" -27 NPT | 1/2" -14 NPT | 29         |
| G HN 04 IN VA    | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19         |
| G HN 04 IN 02 VA | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 19         |
| G HN 04 IN 06 VA | 1/4" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22         |
| G HN 04 IN 08 VA | 1/4" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 29         |
| G HN 06 IN VA    | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22         |
| G HN 06 IN 02 VA | 3/8" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 22         |
| G HN 06 IN 04 VA | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19         |
| G HN 06 IN 08 VA | 3/8" -18 NPT | 1/2" -14 NPT | 29         |
| G HN 08 IN 02 VA | 1/2" -14 NPT | 1/8" -27 NPT | 29         |
| G HN 08 IN 12 VA | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 35         |
| G HN 08 IN 04 VA | 1/2" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 29         |
| G HN 08 IN 06 VA | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 29         |
| G HN 12 IN 04 VA | 3/4" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 35         |
| G HN 12 IN 06 VA | 3/4" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 35         |
| G HN 12 IN 08 VA | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 35         |
| G HN 16 IN 08 VA | 1" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT | 42         |
| G HN 16 IN 12 VA | 1" -11,5 NPT | 3/4" -14 NPT | 42         |

SW = ширина на ключа

### Варианти на продукта

G HN IN      Свързващ накрайник, стомана