

НК MD

Манометър глицерин до 1000 bar

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|---|
| Работно налягане | max. 1000 bar |
| Съединение | долу |
| Конструкция | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Смекчаване | през глицеринов пълнеж |



Указание

Диапазон на използване при натоварване в покой: 3/4 x крайната стойност на скалата.

Диапазон на използване при променливо натоварване: 2/3 x крайната стойност на скалата.

Указания за поръчка

други манометри при запитване.

Артикул

| Обозначение | Диаметър (mm) | Резба | Тегло (kg) |
|-------------|---------------|----------|------------|
| НК MD 7100 | 100 | 1/2" NPT | 0,46 |
| НК MD 7063 | 63 | 1/4" NPT | 0,18 |

Принадлежности

НК МА Адаптер за манометри 700 bar