

## Vlastnosti

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Přípoj 1</b>       | Vnitřní závit BSP |
| <b>Tvar těsnění 1</b> | Vnější kužel 60°  |
| <b>Přípoj 2</b>       | Hadicová přípojka |
| <b>Materiál</b>       | mosaz             |



## Výrobek

| Označení           | Připojovací závit | pro vnitřní průměr hadice (mm) | SW (mm) | Provozní tlak v barech |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|---------|------------------------|
| <b>TUE 18 6 M</b>  | G 1/8" -28        | 6                              | 12      | PN 16                  |
| <b>TUE 14 6 M</b>  | G 1/4" -19        | 6                              | 17      | PN 16                  |
| <b>TUE 14 9 M</b>  | G 1/4" -19        | 9                              | 17      | PN 16                  |
| <b>TUE 38 6 M</b>  | G 3/8" -19        | 6                              | 19      | PN 16                  |
| <b>TUE 38 9 M</b>  | G 3/8" -19        | 9                              | 19      | PN 16                  |
| <b>TUE 12 9 M</b>  | G 1/2" -14        | 9                              | 24      | PN 16                  |
| <b>TUE 12 13 M</b> | G 1/2" -14        | 13                             | 24      | PN 16                  |

SW = otvor kliče