

XV RD HB OS

Sítová vsuvka

HANSA FLEX

Vlastnosti

Oblast použití na staveništi, v hornictví a tunelářství

Přípoj 1 kruhový vnější závit

Přípoj 2 Vnější cylindrický závit BSP

Norma DIN 20037

Média stlačený vzduch, voda

Materiál Ocel



Popis

vhodný pro šroubení s kuželovými objímkami

Výrobek

| Označení | Provedení | G1 | G2 | Délka (mm) | Kužel | SW (mm) | Provozní tlak v barech |
|------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------|---------|------------------------|
| XVRD 32 HB 20 OS | bez síta | Rd 32 x 1/8" | G 3/4" -14 | 48 | 1:3 | 32 | PN 25 |
| XVRD 38 HB 25 OS | bez síta | Rd 38 x 1/8" | G 1" -11 | 54 | 1:3 | 41 | PN 25 |
| XVRD 46 HB 25 OS | bez síta | Rd 46 x 1/6" | G 1" -11 | 58 | 1:3 | 46 | PN 25 |
| XVRD 46 HB 32 OS | bez síta | Rd 46 x 1/6" | G 1.1/4" -11 | 58 | 1:3 | 46 | PN 25 |
| XVRD 46 HB 40 OS | bez síta | Rd 46 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 63 | 1:3 | 50 | PN 25 |
| XVRD 55 HB 32 OS | bez síta | Rd 55 x 1/6" | G 1.1/4" -11 | 63 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| XVRD 55 HB 40 OS | bez síta | Rd 55 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 68 | 1:3 | 55 | PN 25 |
| XVRD 55 HB 50 OS | bez síta | Rd 55 x 1/6" | G 2" -11 | 68 | 1:3 | 75 | PN 25 |
| XVRD 62 HB 40 OS | bez síta | Rd 62 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 75 | 1:3 | 65 | PN 25 |
| XVRD 62 HB 50 OS | bez síta | Rd 62 x 1/6" | G 2" -11 | 75 | 1:3 | 75 | PN 25 |
| XVRD 75 HB 40 OS | bez síta | Rd 75 x 1/6" | G 1.1/2" -11 | 80 | 1:3 | 75 | PN 25 |
| XVRD 75 HB 50 OS | bez síta | Rd 75 x 1/6" | G 2" -11 | 85 | 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = závit přípojů 1 resp. 2 – SW = otvor klíče