

## Vlastnosti

Pracovní tlak	10 bar
Teplota média	max. +90 °C
Teplota okolí	Max. +90 °C



## Upozornění

The dimensions of the standard screw fittings may change slightly during the life of the catalogue as a result of optimisation processes.  
Další údaje na dotaz.

## Další informace

Further types and dimensions on request.

## Výrobek

Označení	Závit	pro velikost průchodky	L1 (mm)	SW
K- 07 40 10 01	G 1/4	I.D. 9	15,0	17 mm
K- 07 40 10 02	G 1/2	I.D. 13	16,0	24 mm
K- 07 40 10 03	G 1/4 left	I.D. 4, I.D. 6	15,0	17 mm
K- 07 40 10 04	G 3/8 left	I.D. 4, I.D. 6, I.D. 9	15,0	19 mm
K- 07 40 10 05	G 1/2 left	I.D. 13	20,5	24 mm