


# HK BLAK REPKIT

Sada na opravu hydroakumulátoru

## Vlastnosti

<b>Obsah dodávky</b>	Náhradní měchýř, plynový ventil s ochranným krytem, sada těsnění pro připojení oleje
<b>Materiál</b>	Měchýř: standardní provedení NBR
<b>Přípoj</b>	přípoj plynu Ø 22 mm, 7/8"-14UNF
<b>Použití</b>	pro hydropneumatické akumulátory HK BLAK



## Upozornění

Opravy tlakových zásobníků smějí provádět pouze vyškolení odborní pracovníci. Postupujte podle přiloženého návodu k opravě.

## Výrobek

Označení	pro bublinkový akumulátor	Hmotnost (kg)
HK BLAK 1.0 REPKIT	HK BLAK1.0	0,5
HK BLAK 2.5 REPKIT	HK BLAK2.5	0,7
HK BLAK 4.0 REPKIT	HK BLAK4.0	1,0
HK BLAK 5.0 REPKIT	HK BLAK5.0	1,0
HK BLAK 6.0 REPKIT	HK BLAK6.0	1,5
HK BLAK 10.0 REPKIT	HK BLAK10.0	1,6
HK BLAK 10.0 K REPKIT	HK BLAK10.0K	1,6
HK BLAK 20.0 REPKIT	HK BLAK20.0	2,5
HK BLAK 32.0 REPKIT		2,8
HK BLAK 50.0 REPKIT		3,5

## je náhradním dílem pro následující produkty

HK BLAK	Hydroakumulátory
---------	------------------