

# K-VTST 3 AB MS

Distributor pieces, brass, with 3 outlets

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |  |
|---------------------|--|
| Conexión            | G 3/4 and G 1 incl. PTFE-sealing at outer thread,<br>G 1 1/4 without sealing |
| Presión de servicio | máx. 10 bar  |



## Nota

Otras especificaciones a petición.

## Descripción

For assembling compressed air taps. End fittings with 1 x male and 1 x female thread, outlets optionally with male or female thread.

## Artículo

| Denominación   | Conexión salida | Conexión entrada | C<br>(mm) | L<br>(mm) |
|----------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|
| K- 07 40 40 55 | 3 x 1/2 male    | 2 x 3/4          | 50,0      | 160,0     |
| K- 07 40 40 56 | 3 x 1/2 female  | 2 x 3/4          | 50,0      | 160,0     |
| K- 07 40 40 57 | 3 x 1/2 male    | 2 x 1            | 50,0      | 163,0     |
| K- 07 40 40 58 | 3 x 1/2 female  | 2 x 1            | 50,0      | 163,0     |
| K- 07 40 40 59 | 3 x 1/2 male    | 2 x 1 1/4        | 60,0      | 197,0     |
| K- 07 40 40 60 | 3 x 1/2 female  | 2 x 1 1/4        | 60,0      | 197,0     |