

RMM 40 HFR

Manometri bez glicerinskog punjenja

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-----------------------|--|
| Izvedba | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Pričvršćenje | Prednji prsten s pričvršnim provrtom |
| Priključak 1 | BSP vanjski navoj, cilindrični |
| Oblik brtve 1 | brtvljenje površina sa slavinom |
| Priključak | straga, centrično |
| Norma | EN 837-1 |
| Temperaturno područje | mediju maks. +60 °C Ambient -20 °C do +60 °C |



Napomena

Područje korištenja kod statičkog opterećenja: 3/4 x konačne vrijednosti ljestvice.

Područje korištenja kod promjenjivog opterećenja: 2/3 x konačne vrijednosti ljestvice.

Artikli

| Naziv | Nazivna veličina Ø | Područje skale | Klasa kvalitete | Priključak |
|----------------|--------------------|----------------|-----------------|-------------|
| RMM 40-1 HFR | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-1.6 HFR | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-2.5 HFR | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-4 HFR | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-6 HFR | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-10 HFR | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-16 HFR | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-25 HFR | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-40 HFR | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-60 HFR | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-100 HFR | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-160 HFR | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-250 HFR | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-315 HFR | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" - 19 |
| RMM 40-400 HFR | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" - 19 |