


### Karakteristike

Izvedba	otpornički termometar PT 100 (tol. $\pm 0,8^\circ\text{C}$ )
Radni napon	24 V DC
Primjena	za razinsku temperaturnu sklopku HK 64EJ



### Napomena

Instalaciju i izradu smije izvoditi samo obučeno stručno osoblje.

Razinski kontakti ili temperaturni senzori moraju se spajati s pločicom čisti i bez ulja.

Za besprjekorno funkciranje temperaturnih senzora važno je da dotični naliježu na dno uronjive cijevi bez zračnog raspora. Treba osigurati da se pločica gurne u uronjivu cijev do graničnika i pričvrsti.

### Opis

za montažu na kontaktnu letvicu razinskog temperaturnog prekidača HK64EJ

### Artikl

Naziv	Težina (kg)
HK KL PT100 EJ	0,2

### je pribor uz sljedeće proizvode

HK 64EJ	Razinska temperaturna sklopka HK 64EJ
---------	---------------------------------------