


K-VAKUUMSENSOR ANALOG

Vacuum sensor, analogue

HANSA FLEX

Tulajdonságok

Alkalmazás	Measurement of vacuum values close to the suction pad Remote evaluation of the signals Processing the output signals, for example, by PLC
Közegek	dry, oil-free air and non-aggressive gases
Hőmérséklettartomány	0 - 50 °C
Kimeneti jel	1 to 5 analogous to V
Hiszterézis	Fixed: 20 mbar (model with digital sensor)
Kábel hossza	3 m
Védettség	IP 40



Megjegyzés

További adatokért vegye fel a kapcsolatot.

Leírás

Mini-sensor with housing and connection cable, analogue or digital output signal. Minimum size and low weight combined with high measuring accuracy.

Cikk

Megnevezés	Csatlakozás	H (mm)	L (mm)	mérési tartomány	Feszültség
K- 07 45 01 56	M 5 male	16,9	21,0	-1 bis 0 bar	10 - 24 V DC