

# HK MD

Manometro a riempimento di glicerina fino a 1000 bar

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Pressione d'esercizio	max. 1000 bar
Attacco	in basso
Tipo	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Smorzamento	mediante riempimento di glicerina



## Nota

Campo d'impiego con carico statico: 3/4 x valore finale della scala.  
Campo d'impiego con carico alternato: 2/3 x valore finale della scala.

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri manometri su richiesta.

## Articolo

Denominazione	Diametro (mm)	Filetto	Peso (kg)
HK MD 7100	100	1/2" NPT	0,46
HK MD 7063	63	1/4" NPT	0,18

## Accessori

HK MA Adattatore manometro da 700 bar