


Caratteristiche**Entità della fornitura** incl. set di viti**Utilizzo** per la scansione elettrica della posizione di commutazione**Articolo**

Denominazione	per tipo di valvola	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM40 MS0	HK BM40	Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 e 2	0,10
HK BM40 MS1	HK BM40	Contatto interruttore nella posizione della valvola 1	0,10
HK BM40 MS2	HK BM40	Contatto interruttore nella posizione della valvola 2	0,10
HK BM70 MS0	HK BM70	Contatto interruttore nella posizione della valvola 1 e 2	0,10
HK BM70 MS1	HK BM70	Contatto interruttore nella posizione della valvola 1	0,10
HK BM70 MS2	HK BM70	Contatto interruttore nella posizione della valvola 2	0,10
HK BM40 DBM	HK BM40	Sonda di ricambio	0,10

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK BM40	Valvola direzionale manuale BM 40
HK BM70	Valvola direzionale manuale BM 70