

## Savybės

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Taikymo sritis</b>      | bendras naudojimas, pvz. pramonėje, statybinėje mašinos, žemės ūkio technikoje ir t.t. |
| <b>1 jungtis</b>           | cilindrinis BSP vidinis sriegis  |
| <b>1 sandarinimo forma</b> | įsukamam kakleliui, A, B ir E formos   |
| <b>suderinamas su</b>      | Aeroquip   |
| <b>Medžiaga</b>            | Plienas  |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>  | padengtas galvaniniu būdu  |



## Nuoroda

Keičiamas su movomis pagal ISO 7241-1 serija A.

## Aprašas

Įkišamos movos pagerina greitą sukabinimą.

## užsakymo nuorodos

Kiti slėgio ir temperatūros dydžiai pagal užklausą.

## Prekė

| Pavadinimas         | DN* | Jungties sriegis | Darbinis slėgis (bar) | SF paž.* | Mineralinės alyvos temperatūra min. (°C) | Mineralinės alyvos temperatūra max. (°C) |
|---------------------|-----|------------------|-----------------------|----------|--|--|
| <b>SKS 10 IR AE</b> | 10  | G 3/8" -19       | 210,0                 | 4,0      | -25                                      | 100                                      |
| <b>SKS 13 IR AE</b> | 12  | G 1/2" -14       | 210,0                 | 4,0      | -25                                      | 100                                      |
| <b>SKS 20 IR AE</b> | 19  | G 3/4" -14       | 250,0                 | 3,5      | -25                                      | 100                                      |
| <b>SKS 25 IR AE</b> | 25  | G 1" -11         | 200,0                 | 4,0      | -25                                      | 100                                      |

DN = nominalusis skersmuo, nominalusis plotis – SF gek. = saugumo faktorius, prijungtas

## Priedai

**SKS ZUBS AE** Movos kištuko apsauga nuo dulkių, SKS..AE