

# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Matavimo jungtis, M16 x 2 serija

**HANSA FLEX**

## Savybės

**1 + 2 jungtis** metrinis cilindrinis išorinis sriegis

**1 + 2 sandarinimo forma** 24° vidinis kūgis

**3 jungtis** matavimo jungtis M 16 x 2

**Gaminio forma** „T“ formos


**Norma** DIN 2353  
ISO 8434-1

**Tiekimo apimtis** su uždarymo gaubtu

**Temperatūra min.** -20 °C

**Temperatūra max.** 100 °C

**Medžiaga** nerūdijantis plienas



## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinų temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

Pavadinimas	Serija	Vamzdžio išorinis Ø (mm)	G1 + G2	maks. darbinis slėgis (bar)
HFM T HL 04 VA	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06 VA	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08 VA	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10 VA	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13 VA	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16 VA	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20 VA	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25 VA	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32 VA	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40 VA	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03 VA	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04 VA	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06 VA	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08 VA	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10 VA	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13 VA	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16 VA	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20 VA	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25 VA	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32 VA	S	38	M 52 x 2	315

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus

## Gaminių variantai

**HFM T HL / HFM T HS** Matavimo jungtis, M16 x 2 serija, Plienas

**XHFM T HL VA / XHFM T HS VA** Matavimo jungtis, M16 x 2 serija, nerūdijantis plienas