

HFM VB M

Jungtis

HANSA FLEX

Savybės

1 + 2 jungtis matavimo jungtis M 16 x 2

Konstrukcija Matavimo žarnų linijų jungtis

Temperatūra min. -20 °C

Temperatūra max. 100 °C

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu



Prekė

Pavadinimas	G1	G2	maks. darbinis slėgis (bar)
HFM VB M16	M 16 x 2	M 16 x 2	630