

HFM VB M

Jungtis

HANSA FLEX

Savybės

1 + 2 jungtis matavimo jungtis M 16 x 2

Konstrukcija Matavimo žarnų linijų jungtis

Temperatūra min. -20 °C

Temperatūra max. 100 °C

Medžiaga Plienas

Paviršiaus apsauga padengtas galvaniniu būdu



Prekė

| Pavadinimas | G1 | G2 | maks. darbinis slėgis (bar) |
|-------------|----------|----------|--------------------------------|
| HFM VB M16 | M 16 x 2 | M 16 x 2 | 630 |