


# XHFM T HL S / XHFM T HS S

Matavimo jungtis, kištukų serija

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1 + 2 jungtis</b>           | metrinis cilindrinis išorinis sriegis                     |
| <b>1 + 2 sandarinimo forma</b> | 24° vidinis kūgis   |
| <b>3 jungtis</b>               | ikišama jungtis matavimo technikai                        |
| <b>Gaminio forma</b>           | „T“ formos  |
| <b>Norma</b>                   | DIN 2353<br>ISO 8434-1                                    |
| <b>Tiekimo apimtis</b>         | Vamzdžio antgalis (be užmetamos veržlės ir pjovimo žiedo) |
| <b>Temperatūra min.</b>        | -20 °C  |
| <b>Temperatūra max.</b>        | 100 °C  |
| <b>Medžiaga</b>                | Plienas   |
| <b>Paviršiaus apsauga</b>      | padengtas galvaniniu būdu                                 |



## Nuoroda

Nuorodų dėl montavimo, įstatymo, slėginės apkrovos ir leidžiamų darbinių temperatūrų žr. srieginių vamzdžių jungčių techninės informacijos dokumentacijoje.

## Prekė

| Pavadinimas    | Serija | Ø d2<br>(mm) | G1 + G2    | maks. darbinis slėgis<br>(bar) |
|----------------|--------|--------------|------------|--------------------------------|
| XHFM T HL 04 S | L      | 6            | M 12 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 06 S | L      | 8            | M 14 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 08 S | L      | 10           | M 16 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 10 S | L      | 12           | M 18 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 13 S | L      | 15           | M 22 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 16 S | L      | 18           | M 26 x 1,5 | 315                            |
| XHFM T HL 20 S | L      | 22           | M 30 x 2   | 160                            |
| XHFM T HS 03 S | S      | 6            | M 14 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 04 S | S      | 8            | M 16 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 06 S | S      | 10           | M 18 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 08 S | S      | 12           | M 20 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 10 S | S      | 14           | M 22 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 13 S | S      | 16           | M 24 x 1,5 | 400                            |
| XHFM T HS 16 S | S      | 20           | M 30 x 2   | 400                            |

Serija: LL = labai lengvas L = lengvas S = sunkus – Ø d2 = išorinis vamzdžio skersmuo

## Gaminių variantai

HFM T HL S / HFM T HS S Matavimo jungtis, kištukų serija, su uždarymo kištuku ir atraminio kaiščiu

## Atsarginės dalys

HFM ST Ikišama mova su uždarymo kištuku DN 2