

3 WS IR HR MG

Triegis vienetas

HANSA FLEX

Savybės

1 jungtis	cilindrinis BSP vidinis sriegis
1 sandarinimo forma	įsukamam kakleliui, A, B ir E formos
2 + 3 jungtis	cilindrinis BSP išorinis sriegis
2 + 3 sandarinimo forma	plokščiai sandarinantis
Konstrukcija	Paskirstytojai
Gaminio forma	„Y“ formos
Medžiaga	žalvaris



Prekė

Pavadinimas	G1 - G3
3 WS IR 20 HR MG	G 3/4" -14

G1 - G3 = 1-3 jungčių sriegis