

Savybės

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Konstrukcija | kumštelinė žarnos mova |
| Konstrukcijos priedas | su apsauginiais dvigubais kumšteliais |
| 1 jungtis | žarnos jungtis |
| 2 jungtis | krumpliūota mova |
| 2 sandarinimo forma | guminis sandarinimo žiedas |
| Temperatūra min. | -40 °C |
| Temperatūra max. | 95 °C |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršiaus apsauga | padengtas galvaniniu būdu |



Prekė

| Pavadinimas | žarnos ID (mm) | Colis | Kumštelio atstumas (mm) | Darbinis slėgis bar |
|----------------|----------------|-------|-------------------------|---------------------|
| LSK NW 06 G AC | 6 | 1/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 10 G AC | 10 | 3/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 13 G AC | 13 | 1/2" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 16 G AC | 16 | 5/8" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 20 G AC | 20 | 3/4" | 42 | PN 10 |
| LSK NW 25 G AC | 25 | 1" | 42 | PN 10 |

Gaminių variantai

LSK G Kumpliūota mova (oras), ketus

Priedai

LSK GDOR Guminis žiedas krumpliūotoms movoms

Atsarginės dalys

LSK GOOR Guminis žiedas krumpliūotoms movoms