

Savybės

| | |
|------------------------|--|
| Darbinis slėgis | maks. 700 bar |
| Tiekimo apimtis | Pristatoma su rankiniu siurbliu, 1500 mm žarna ir greitaveikėmis movomis |



Nuoroda

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Aprašas

Itin atsparus, suvirintasis rėmas

Su manometru, kurį privalo sumontuoti naudotojas

Įrengti V blokai, kad būtų lengviau nustatyti vamzdžių ir strypų medžiagos padėtį prese

Maks. aukštis po presavimo cilindru: 352 mm

Prekė

| Pavadinimas | (kN) | (t) | Eiga (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | siurbliui | Svoris (kg) |
|--------------|------|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------|
| HK ECM 01113 | 93,2 | 10 | 130 | 720 | 440 | 220 | 80 | 350 | HK W 00607 | 41 |

Priedai

| | |
|--------------------|--|
| NY 2100 | Termoplastiko aukščiausio slėgio žarna |
| GKS | Guminė apsauga nuo lenkimo |
| PNY 2100 HN | Presuojama įmova, AGN |
| PHY 2100 | Presuojamas aptaisas, NY 2100 |
| SKL HN SP | Prisukamos movos lanksčioji dalis |
| SKL ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKL...SP |
| SKF IN SP | Prisukamos movos sutvirtintoji dalis |
| SKF ZUBS SP | Apsauga nuo dulkių SKF...SP |