

Savybės

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Taikymo sritis | Metalinių žarnų prijungimo armatūra, |
| 1 jungtis | Vamzdžio antgalis |
| 1 sandarinimo forma | pjovimo žiedo jungtis |
| Norma | ISO 8434-1 DIN 3861 |
| Trumpinys | BES |
| Gaminio forma | tiesus |
| Serija | sunki |
| Medžiaga | Plienas (galima virinti) |



Nuoroda

Pjovimo žiedo galutinis sumontavimas turi būti atliktas naudojant užgrūdintą sumontuotą antgalį (VOM...).
Kaip alternatyvą rekomenduojame AFS arba AOS jungties formą.

užsakymo nuorodos

Kiti modeliai pagal užklausą

Prekė

| Pavadinimas | DN | PN (bar) | Serija | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|----------|--------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS | 4 | 320 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS | 6 | 263 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS | 8 | 219 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS | 10 | 299 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS | 13 | 262 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS | 16 | 288 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS | 20 | 230 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS | 25 | 244 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS | 32 | 222 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

Gaminių variantai

WA FS VA Jungiamoji dalis ... FS, VA, nerūdijantis plienas 1.4571