


# K-VERTEILER HANSA

Manifolds

**HANSA FLEX**

## Savybės

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Įėjimo slėgis           | 0 - 16 bar                 |
| Temperatūros diapazonas | -10 °C to +50 °C           |
| Medžiagos               | suslėgtas oras             |
| Jungties ričiai         | Material: Die-cast zinc    |
| Korpusas                | Material: Grivory® (PA 66) |



## Nuoroda

Daugiau duomenų pagal užklausimą.

## Prekė

| Pavadinimas    | Outlets                         | Sriegis | Srautas (L/min) | A (mm) | B        | C (mm) |
|----------------|---------------------------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|
| K- 07 25 11 17 | 3 x G 1/4                       | G 1/4   | 2700            | 52,0   | 65,5 mm  | 34,5   |
| K- 07 25 11 18 | 3 x G 1/4                       | G 3/8   | 3600            | 52,0   | 65,5 mm  | 34,5   |
| K- 07 25 11 19 | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 3/8   | 7250            | 63,0   | 80,5 mm  | 43,0   |
| K- 07 25 11 20 | 2 x G 3/8, 1 x G 1/4, 1 x G 1/2 | G 1/2   | 7250            | 63,0   | 80,5 mm  | 43,0   |
| K- 07 25 11 21 | 2 x G 3/4                       | G 3/4   | 18000           | 85,0   | 109,5 mm | 58,5   |
| K- 07 25 11 22 | 2 x G 3/4                       | G 1     | 18000           | 85,0   | 109,5 mm | 58,5   |

## Atsarginės dalys

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| K-HALTERBAUSATZ HANSA        | Holder HANSA                  |
| K-ERSATZBEHAELTER HANSA POLY | Spare tank HANSA polycarbonat |
| K-GERAETESTECKER             | Coupling socket               |