

### Īpašības

<b>Izmantošana</b>	Kompresijas nipelis HD 100 līdz HD 400, KP, TE šļūtenēm
<b>derīgs</b>	Nitrogen
<b>Savienojums 1</b>	Gas connection nut thread
<b>Bļvējuma veids 1</b>	Plakanais bļvējums
<b>Materiāls</b>	
<b>Virsmas aizsardzība</b>	galvaniskais pārklājums
<b>Īpašas pazīmes</b>	Right-hand thread



### Norāde

Lūdzu, izvēlieties piemēroto aptveri atbilstoši šļūtenes veidam.

### Izstrādājums

Apzīmējums	DN	Izmērs	Collas	vielai	G1	L1 (mm)
PN 06 ARG 20	6	4	1/4"	Skābeklis	G 3/4"	-
PN 06 ARG 21	6	4	1/4"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	62,5
PN 06 ARG 24	6	4	1/4"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 10 ARG 20	10	6	3/8"	Skābeklis	G 3/4"	-
PN 10 ARG 21	10	6	3/8"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,5
PN 10 ARG 24	10	6	3/8"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-
PN 13 ARG 20	12	8	1/2"	Skābeklis	G 3/4"	-
PN 13 ARG 21	12	8	1/2"	argon / CO2	W 21,80 x 1/14"	66,0
PN 13 ARG 24	12	8	1/2"	nitrogen	W 24,32 x 1/14"	-