


# HK SP WPD / SP SET / 6 OE

Avārijas manuālā vadība magnētiskajam virzienvārstam

**HANSA FLEX**

## Īpašības

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Modelis</b>     | kā aizture vai poga                                       |
| <b>Materiāls</b>   | Plastmasa / tērauds                                       |
| <b>Izmantošana</b> | magnētiskā virzienvārsta iedarbināšanai avārijas gadījumā |



## Izstrādājums

| Apzīmējums             | paredzēts vārstu veidam | Modelis      | Svars (kg) |
|------------------------|-------------------------|--------------|------------|
| HK SP WPD H Q30        | HK DHI                  | ar fiksatoru | 0,1        |
| HK SP SET 6DH 103500   | HK DHI                  | Poga         | 0,1        |
| HK SP WPD HS           | HK DHE DC               | ar fiksatoru | 0,1        |
| HK 6 OE 101500         | HK DHE DC               | Poga         | 0,1        |
| HK 6 OER 102500        | HK DHER                 | Poga         | 0,1        |
| HK SP SET 15AE 101500  | HK DKE DC               | Poga         | 0,1        |
| HK SP WPD KE DC        | HK DKE DC               | ar fiksatoru | 0,3        |
| HK SP SET 15AE 102500  | HK DKE AC               | Poga         | 0,1        |
| HK SP SET 15AER 102500 | HK DKER AC              | Poga         | 0,1        |
| HK 6 OE 102500         | HK DHE AC               | Poga         | 0,1        |

## Ir piederums šādiem izstrādājumiem

|                |   |
|----------------|---|
| HK DHE X 00 DC | Magnētiskais virzienu vārsts NG 6 bez spoles  |
| HK DHE X 00 AC | Magnētiskais virzienvārsts NG 6 bez spoles    |
| HK DKE X 00 AC | Magnētiskais virzienvārsts NG 10 bez spoles   |
| HK DKE X 00 DC | Magnētiskais virzienu vārsts NG 10 bez spoles |