


K-WTEH 3-TEILIG HANSA PRO

3-part service unit, with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

Īpašības

| | |
|----------------------------------|---|
| Izejas spiediens | Pa 0,5 - 8 bar (Standart)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| Vielas temperatūra | -10 °C to +50 °C |
| Vides temperatūra | -10 °C to +50 °C |
| Darba vides | Saspiests gaiss |
| Modelis | Centrifugal filter membrane pressure regulator with relieving, fog lubricator |
| Stiprinājuma veids | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| Vadība/drošinātājs | lockable handwheel |
| Uzstādīšanas stāvoklis | Vertical, drain down |
| Filtra smalkums | 5,00 µm |
| Manometra pieslēgums | G 1/4 i |
| maks. kondensāta daudzums | 49 cc |
| maks. eļļas iepildes daudzums | 80 cc |
| Nominālā caurplūde G 1/2 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| Nominālā caurplūde G 3/8 | 3.500 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| Eļļas dozēšana pie qv=1000 l/min | 1-2 drops / min (guideline) |
| PE maks. 12 | 16 bar |
| Filtra elements | Cellpor |
| Korpuss | PA66 |
| Membrāna, blīvējumi | Ms/NBR/PA6 |
| Pilienu aizsargs | Polycarbonate |
| Eļļas veids | CL 32 acc. to DIN 51517 - ISO VG 32 |



Izstrādājums

| Apzīmējums | Savienojums | Regulēšanas diapazons | Indikācijas diapazoni | Tvertne | Tipizmērs | Kondensāta notece |
|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| K- 07 25 22 12 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 13 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 14 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 15 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 16 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 17 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 18 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 19 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 20 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 21 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 22 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 23 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 24 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 25 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 26 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 27 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 28 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 29 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 30 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 31 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 32 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 33 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 34 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 22 35 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |