


# PMH 100

Oprawa włączana, wąż pomiarowy HM 102

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Rodzaj oprawy	oprawka niezdzierająca
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PMH 102	2	1	5/64"	8	4,8	15,3

DN = średnica znamionowa