


PMH 100

Oprawa włączana, wąż pomiarowy HM 102

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------|------------------------|
| Rodzaj oprawy | oprawka niezdzierająca |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |



Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Size | Cal | D1 (mm) | D3 (mm) | LF (mm) |
|------------|-----|------|-------|------------|------------|------------|
| PMH 102 | 2 | 1 | 5/64" | 8 | 4,8 | 15,3 |

DN = średnica znamionowa