

HK MD

Manometr glicerynowy do 1000 bar

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------|---|
| Ciśnienie robocze | max. 1000 bar |
| Przyłącze | dolne |
| Typ konstrukcji | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Tłumienie | napełnieniem glicerynowym |



Wskazówka

Zakres stosowania przy obciążeniu spoczynkowym: 3/4 wartości końcowej skali.

Zakres stosowania przy obciążeniu zmiennym: 2/3 wartości końcowej skali.

Wskazówki do zamówienia

Inne manometry na zapytanie.

Artykuł

| Oznaczenie | Średnica (mm) | Gwint | Ciężar (kg) |
|------------|---------------|----------|-------------|
| HK MD 7100 | 100 | 1/2" NPT | 0,46 |
| HK MD 7063 | 63 | 1/4" NPT | 0,18 |

Akcesoria

HK MA Adapter do manometru 700 bar