

# K-DRS KOMPR. MDR 2

Pressure switches

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Temperatura czynnika           | -5 °C to +80 °C                    |
| maks. ciśnienie wyłączenia     | 12 bar                             |
| Zdolność łączenia              | 2,2 kW                             |
| rodzaj zestyku                 | NC (2-pole)                        |
| maks. częstotliwość przełączeń | 120 (electrical), 600 (mechanical) |
| rodzaj ochrony                 | IP 44                              |



## Wskazówka

Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

Single-phase version

## Artykuł

| Oznaczenie     | Przyłącze sprężonego powietrza | Zakres nastawy |
|----------------|--------------------------------|----------------|
| K- 07 30 24 16 | G 1/4                          | 4,0 - 12,0 bar |