

3 WS IR HR MG

Peça de 3 vias

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
Conexão 2 + 3	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	vedação plana
Tipo	Distribuidor
Modelo	em Y
Material	Latão



Artigo

Descrição	G1 - G3
3 WS IR 20 HR MG	Rosca 3/4" -14

G1 - G3 = rosca das conexões 1-3