

Características

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Modelo junta de topo |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | reto |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i1 (mm) | i2 (mm) | L1 (mm) | SW (mm) |
|-----------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| K 420-76 | 6 | M 12 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| K 420-77 | 6 | M 12 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| K 420-78 | 8 | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 22 |
| K 420-79 | 8 | M 14 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 10 | 12 | 28 | 27 |
| K 420-80 | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| K 420-81 | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 27 |
| K 420-88 | 10 | M 16 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11 | 12 | 29 | 22 |

SW = tamanho da chave

Variantes do produto

| | |
|------------------------------|---|
| K 42-02 - K 42-106 | Conexão rosada, com porca de capa e anel de corte |
| K 41-14 - K 41-40 | União rosada de conexão com redução, com porca de capa, anel de corte, anel de pressão e anel de vedação. |
| K 46-12-1 / K 46-12-2 | Conexão rosada com conexão de teste, Aço |