

# HK MD

Manômetro de glicerina até 1000 bar

**HANSA FLEX**

## Características

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pressão operacional | max. 1000 bar                                     |
| Conexão             | embaixo   |
| Tipo                | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Amortecimento       | através de enchimento de glicerina                |



## Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.  
Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

## Instruções de encomenda

Outros manômetros sob consulta.

## Artigo

| Descrição  | Diâmetro (mm) | Rosca    | Peso (kg) |
|------------|---------------|----------|-----------|
| HK MD 7100 | 100           | 1/2" NPT | 0,46      |
| HK MD 7063 | 63            | NPT 1/4" | 0,18      |

## Acessórios

HK MA Adaptador para manômetro 700 bar