


K-FI REG MANO HANSA PRO

Filter regulator, HANSA PRO2 with manual/semi-automatic condensate drain and pressure gauge, HANSA PRO

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Temperatura do fluido | -10 °C to +50 °C |
| Temperatura ambiente | -10 °C to +50 °C |
| Fluidos | Ar comprimido |
| Tipo | Diaphragm pressure regulator with relieving, centrifugal filter |
| Tipo de fixação | Line mounting, panel mounting, mounting kit or wall mounting |
| Acionamento/Fusível | lockable handwheel |
| Posição de montagem | Vertical, dreno para baixo |
| Unidade filtrante | 5,00 µm |
| Conexão do manômetro | G 1/4 i |
| quantidade de condensado máx. | 49 cc |
| Fluxo nominal G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| Fluxo nominal G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar/ Delta P = 1 bar) |
| PE máx 4 | Pa 0,5 - 8 bar (Standard)Pa 0,1 - 1 barPa 0,1 - 2 barPa 0,2 - 4 barPa 0,5 - 10 barPa 0,5 - 16 bar |
| PE máx 6 | 16 bar |
| Elemento filtrante | Cellpor |
| Carcaça | PA66 |
| Membrana, vedações | Ms/NBR/PA6 |



Artigo

| Descrição | Conexão | Faixa de regulagem | Áreas de exibição | Reservatório | Tamanho | Descarga de condensado |
|----------------|---------|--------------------|-------------------|------------------------------------|---------|-------------------------|
| K- 07 25 21 60 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 61 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 62 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 63 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 64 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 65 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 66 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 67 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 68 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 69 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 70 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 71 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | polycarbonate with protective cage | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 72 | G 3/8 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 73 | G 3/8 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 74 | G 3/8 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 75 | G 3/8 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 76 | G 3/8 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 77 | G 3/8 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 78 | G 1/2 i | 0.1 - 1 bar | 0 - 1,6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 79 | G 1/2 i | 0.1 - 2 bar | 0 - 2,5 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 80 | G 1/2 i | 0.2 - 4 bar | 0 - 6 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 81 | G 1/2 i | 0.5 - 8 bar | 0 - 10 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 82 | G 1/2 i | 0.5 - 10 bar | 0 - 16 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |
| K- 07 25 21 83 | G 1/2 i | 0.5 - 16 bar | 0 - 25 bar | zinc with visual display | 2 | manual / semi-automatic |